



Olten - Gesamterneuerung Kantonsschule Hardwald Kunststoffplatz

Descrizione

Arbeitsbeschreibung:

Die Kantonsschule Hardwald in Olten musste die Aussensportplätze sanieren, da diese defekt und nicht mehr bespielbar waren. Die Arbeiten wurden anfangs 2022 an die Firma Realsport AG vergeben.

Auf dem Garagendach, wo der alte Sportbelag undicht war, musste der gesamte Aufbau neu konzipiert werden. Die Abdichtungsarbeiten wurden ebenfalls an die Realsport AG vergeben. Zusammen mit der Firma Aeschlimann AG wurden die Arbeiten geplant und ausgeführt. Die Tragschicht wurde mittels Resotan San-O-Tan eingebracht. Diese Tragschicht ist sehr leicht und konnte mittels unseres Einbaufertigers eingebracht werden. Ein konventioneller Asphalt konnte - aufgrund des niedrigen Gewichts, das auf dem Dach erlaubt war - nicht ausgeführt werden.

Anschließend wurde das System Resotan Tokyo auf die Tragschicht eingebaut. Die Linierung wurde ebenfalls fachmännisch durch Realsport AG aufgespritzt.

Der Allwetterplatz oberhalb der Schule wurde mit dem System Resotan Paris als zweischichtiger, durchlässiger EPDM-Belag ausgeführt.

Die komplette Ausstattung wurde von Realsport AG geliefert und eingebaut.

Indirizzo e posizione

Kantonsschule Hardwald

Hardfeldstrasse 53, 4600 Olten, Suisse

Lavoro

Marca RS : Resotan San-O-Tan

Superficie : 3'700 m²

Data di apertura del sito : 15.06.2022

Data di consegna : 25.09.2022

Contatti

Cliente

Hochbauamt

Röthhof, Werkhofstrasse 65
4509 Solothurn

Gestione della costruzione

Landschaftsarchitektur grünwerk1

(Grünwerk1 Landschaftsarchitekten AG

Leberngasse 15
4600 Olten